

Gymnase La Bruyère 1

Gymnase du collège La Bruyère.



Depuis fin 2023, l'équipement est fermé en raison de la charpente qui ne répond plus aux normes de sécurité. Aujourd'hui, l'architecte est désigné et les travaux se poursuivront jusqu'en septembre 2025 pour une remise en état de la charpente et de la couverture. Pose de panneaux photovoltaïques, rénovation énergétique et mise aux normes d'accessibilité sont également étudiées, ainsi que des aménagements intérieurs.

Coordonnées

Avenue du Moulinard
95520
Osny